



Gamma produzione

0104-091000000	ANTIGELO SG98 HFL RISC/COND
----------------	-----------------------------

Descrizione

1. IDENTIFICAZIONE DELLE SOSTANZE E DELL'AZIENDA

- 1.1 Nome del Prodotto : ANTIFREEZE ACQUA
- 1.2 Identificazione dell'azienda distributrice:

Fotir Srl

Via D. Chiesa, 2
21057 – Olgiate Olona (Va)
Tel. 0331.375300
Fax 0331.375830
Email info@fotir.it

2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

- 2.1 Derivati dell'ossido di etilene.

3. IDENTIFICAZIONE PERICOLI

- 3.1 Il prodotto se ingerito è nocivo all'apparato gastrointestinale.

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

- 4.1 Contatto con la pelle rimuovere immediatamente gli abiti contaminati, lavare la pelle con acqua fredda o tiepida, mai calda, e, se disponibile, far uso di sapone. Lavare accuratamente gli abiti prima del riutilizzo.
- 5. Contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua corrente per almeno 15 minuti. Chiamare un medico.
- 5.1 Inalazione portare il soggetto all'aria aperta, tenerlo al caldo e, se necessario, eseguire la respirazione artificiale. Chiamare un medico.
- 5.2 Ingestione non indurre il vomito. Chiedere assistenza medica o trasportare il soggetto in un centro specializzato.

6. MISURE ANTINCENDIO

Usare acqua nebulizzata per raffreddare i recipienti vicino alla zona dell'incendio. Usare l'autorespiratore. La sostanza è praticamente non infiammabile. Usare estintore a polvere secca o a CO₂.

7. MISURE DA PRENDERE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

7.1 Perdita di piccola entità permettere alla sostanza rovesciata di evaporare, poi lavare l'area contaminata con abbondante acqua.

7.2 Perdite di grande entità evitare l'espansione del liquido con sabbia o terra. Se possibile trasferire il liquido in un contenitore di salvataggio, altrimenti trattare come per le perdite di piccola entità.

Evitare che il liquido penetri in fognature o acque di superficie. Notificare alle autorità locali se accidentalmente il prodotto è penetrato in una fognatura.

Allontanare le persone estranee alla operazioni di soccorso e/o bonifica. Estinguere le fiamme libere, non fumare, evitare la formazione di scintille.

8. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

8.1 Manipolazione proteggere le mani mediante l'uso di guanti adatti per solventi e gli occhi con occhiali. Non provocare scintille. Aprire con cautela i tappi di chiusura in quanto i contenitori possono trovarsi in pressione.

8.2 Stoccaggio usare contenitori metallici, evitare raggi diretti del sole ed altre fonti di calore. Conservare il prodotto in ambienti freschi con adeguata ventilazione all'altezza del pavimento, prevenendo l'accumulo di cariche elettrostatiche.

9. CONTROLLO DI ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

Valore MAC 10 ppm

Protezione respiratoria non inalare i vapori. In ambienti dove siano presenti vapori in concentrazioni limitate fare uso di maschere con filtro per vapori organici.
Per concentrazioni alte, superiori al 2%, o in locali chiusi, fare uso di autorespiratori.

Protezione delle mani fare uso di guanti antisolvente

Protezione degli occhi fare uso di occhiali o di visiere come protezione contro eventuali spruzzi.

Protezione della pelle indossare adeguato abbigliamento protettivo (tuta o grembiule).

Non mangiare, non bere o fumare nelle aree di manipolazione e processo.

